

체육시설 현황 및 관리방향 보고



국 통 교 설 건
(과 목 토)

체육시설 현황 및 관리방향 보고

□ 설치목적

- 생활수준 향상에 따른 여가시간 활용장소 기회제공
- 생활체육인구의 저변확대로 구민 체력향상에 기여
- 가족단위의 건전한 여가공간 활용으로 구민 삶의질 향상에 기여

□ 시설현황

- 위 치 : 와우산 체육시설의 10개소
- 시설내역
 - 계 : 24종 690조
 - 운동장 : 배드민턴장의 3종 45조 - 운동기구 : 철봉의 13종 222조
 - 편의시설 : 의자의 3종 383조 - 관리시설 : 안내판의 1종 40조

□ '99 ~ 2000년 시설설치내역

구분	위 치	기 간	소요예산 (천원)	설 치 내 역			
				계	운동장	운동기구	편의시설
계			80,209	83조	1조	42조	40조
99	망원1동외 6개소	'99. 8. 4 ~ 9. 12	37,959	6종42조	배드민턴장 1조(면)	윗몸일으키기외 1종 20조	등의자와3종 21조
2000	노고산외 4개소	2000. 3. 31 ~4. 29	42,250	16종41조		철봉외13종 22조	휴게소외2종 19조

□ 2001년도 설치계획

구분	위 치	소요예산 (백만원)	시 설 내 역			
			운동장	운동기구	편의시설	기 타 수목식재등
구 사업	성산공원동	30		윗몸일으키기 등 5종16조	정자등 3종14조	
시 사업 (상수도사업본부)	와우산 배수지	1,100	배드민턴장10면 게이트볼장1 다목적운동장1 조깅트랙250m	목회전기등 9종16조	육각정자등 8종51조	-수목식재: 소나무등40종 10,495주 -화장실1동

□ 설치 및 관리상 문제점

○ 설치상 문제점

- 대부분의 시설지가 주택가 뒷편 동네뒷산 사유지로 설치적지 확보곤란
- 시설확충에 대한 주민욕구 부응에 미흡
(배드민턴장 바람막이 설치요구 사례가 많으나 현행 산림법상 설치불가)
- 대단위 시설설치시 산림훼손 우려
- 주택가 주변에 설치공간 확보 어려움

○ 관리상 문제점

- 관내임야등에 산발적으로 설치되어 있어 현장확인 점검 어려움.
- 공공시설에 대한 인식부족으로 시설물 파손 사례 빈번
- 시설물 파손시 수리에 필요한 인력과 장비 투입곤란
(용접기등을 임야에 이동 불가)

□ 설치 및 관리방안

- 주민이용이 많은 등산로, 약수터주변 여유허지내 설치하여 산림훼손 예방
- 주택가 주변 여유허지 최대한 활용(관내 마을마당등) 설치
- 지역주민 요구 사항 최대한 우선반영 설치
- 향후 공원이용계획에 지장이 없는 범위내에서 설치
- 사유지는 토지소유자와 사전협의 설치하여 분쟁예방

- 붙 임 : 1. 생활체육시설물 현황 1부
2. '99. 체육시설물 설치현황 1부
3. 2000 체육시설물 설치현황 1부
4. 와우산배수지 체육시설 설치계획 1부

(첨부 2)

□ '99. 체육시설 설치현황

- 위 치 : 망원1동의 5개소
- 소요예산 : 37,959천원
- 설치내역
 - 계 : 6종 42조
 - 운동장 : 배드민턴장 1면
 - 운동기구 : 윗몸일으키기의 1종 20조
 - 편의시설 : 동의자의 2종 21조
- 위치별 설치내역

(단위 : 조)

위 치	계	운동장	운동기구		편의시설			스틸그 레이팅
		배드민턴장	윗몸일으키기	몸회전기	동의자	평의자	휴게의자	
계	42	1	5	15	5	14	2	17m'
망원1동 테니스장옆	18	1	1	3	3	8	2	17m'
망원2동 유수지옆	3		1	2				
창전동 와우산	15		3	4	2	6		
노고산동	2			2				
성산동 성미산	2			2				
성산동 중동뽕프장옆	2			2				

(첨부 3)

□ 2000 체육시설 설치현황

- 위 치 : 연남동 체육시설의 5개소
- 소요예산 : 42,250천원
- 설치내역
 - 계 : 16종 41조
 - 운동기구 : 철봉외 13종 22조
 - 편익시설 : 휴게소외 1종 19조
- 위치별 설치내역

(단위 : 조)

위 치	계	운 동 기 구												편익시설			
		비 켜 터 걸 이	조 합 놀 이 대	옆 으 로 구 부 리 기	다 리 벌 리 기	다 리 말 아 올 리 기	팔 굽 혀 펴 기	매 달 려 건 너 기	무 릎 펴 기	다 리 돌 어 휘 돌 리 기	뒤 꿈 치 돌 기	윗 몸 일 으 키 기	철 봉	무 릎 돌 어 올 리 기	허 리 돌 리 기	평 의 자	휴 게 소
계	41	1	1	2	1	1	2	4	1	1	1	2	1	2	2	18	1
연남동 체육시설	4			1				1				1					1
망원동체육시설	19					1	1	1				1	1			14	
와우산체육시설	7	1		1	1		1	1	1	1							
노고산체육시설	9		1					1				1	1		1		4
도화2동 쉼터	2														2		

(첨부 4)

와우산배수지 체육 및 휴식시설 설치계획(안)

- 위 치 : 와우산배수지 주변(마포구 창전동 1-73일대)
- 면 적 : 9,925㎡
- 설 계 액(안) : 1,100백만원
- 시 설 내 역

구 분	시설명	규 격	수량	단위	비고
운동장	배드민턴장	13,400×6,100 = 1면당 (총1,250㎡)	10	면	SUPER CLAY포장
	바람막이	H4,200	1	식	투명식
	게이트볼장	25,000×20,000	1	면	마사토포장
	농구장(다목적운동장)	32,000×19,000	1	면	우레탄포장
	조깅코스	B2m×L250m	1	식	우레탄포장
운동기구	주민체력시설	몸회전기, 뒷꿈치돌리기, 다리말아올리기, 윗몸일으키기, 매달려건너기, 팔굽혀펴기, 철봉, 평행봉, 역기	16	조	
편익시설	육각정자	5,100×5,889	1	개소	
	휴게광장	920㎡	1	식	점토볼력포장
	탁구조파고라	13,050×6,000×6,000	1	개소	
	평파고라	4,500×4,500	3	개소	
	원목창고	2,860×2,860×2,500	2	개소	
	등의자	1,800×570×775	24	개소	
	평의자	1,800×440×400	16	개소	
	야외탁자	2,100×1,430×700	3	개소	
지압보도	T40	15	㎡		
수목식재	소나무등 40종 10,495주				
	상록교목	소나무외 2종	78	주	
	낙엽교목	감나무외 14종	354	주	
	상록교목	주목외 1종	1,560	주	
	낙엽관목	산철쭉외 8종	8,503	주	
	잔디식재	0.3×0.3×0.03	2,690	㎡	
론생벚꽃		2,759	㎡		
건축물	화장실	4,200×5,400 (22.68㎡)	1	동	남녀구분 건축