

6. 노후 가로등 개량공사

노후된 가로등 시설물을 개량하여 전기안전사고를 예방하고 LED등기구 교체를 통해 전기에너지 절약 및 온실가스 배출량 저감에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 9.
- 사업위치
 - 백범로(공덕역 ~ 용산구경계)
 - 월드컵북로(성산2교사거리 ~ 홍대입구교차로)
 - 성미산로(망원우체국교차로 ~ 경성중·고교)
- 사업규모 : 가로등 108본, 분전반 14면 개량
- 사업비 : 780,000천원(시비)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 2018. 3 : 서울시 좋은빛 심의, 계약심사 완료
- 2018. 4 : 공사발주
- 2018. 5 : 공사착공
- 2018. 6 : 월드컵북로 구간 공사 완료
- 2018. 7 : 성미산로 구간 공사 완료
- 2018. 8 : 백범로 구간 공사 완료
- 2018. 9 : 공사준공


■ 위치도 및 현황사진




위치도(월드컵북로)



위치도(백범로)



공사 전



공사 후(노후 가로등 교체)

7. 도로하부 공동 탐사 용역

최근에 빈번하게 발생하고 있는 도로함몰 사고와 관련, 도로하부에 숨어 있는 공동을 탐지하여 사후 조치의 기존 보수방식을 사전 탐지후 보수방식으로 전환함으로써 주민불안 해소 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

■ 사업개요

- 사업명 : 연남로외 3개소 도로하부 동공 탐사 용역
- 사업대상 : 관내 구도중 도로함몰 발생구간 및 학교 주변 도로
- 사업규모 : B=6~12m, L=11.8km
- 사업기간 : 2018. 10. 16. ~ 2018. 12. 30.
- 사업비 : 20,000천원(추경)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)


- 2018. 10. 16. : 용역계약
- 2018. 10. 25. : 용역 착수보고회 개최

■ 향후추진계획

- 2018. 11. 02. : 연남로외 3개소 탐사 완료
- 2018. 11. 30. : 중간보고회 개최 및 데이터 분석
- 2018. 12. 20. : 공사 준공(예정)

치수과

【조 직】



【인력현황】

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	비고
정 원	46		1	12	8	10	15		
현 원	45		1	16	14	9	5		

※ 육아휴직 1명(7급 1), 병역휴직 2명(9급 2), 시간선택제 임기제 2명 미포함

【장비현황】

준설기	착암기	컷타기	제설기	차 량
2조(4대)	1대	1대	1대	5대

【시설현황】

하 수 시 설				치 수 시 설					
원형 관로	사각 형거	맨 홀	빗물 받이	하천	펌프장	펌 프	저 류 조 간이펌프장	수문	유수지 면 적
405,978m	43,918m	11,877개	23,626개	3개소	10개소	69대	2개소/2개소	21개소/ 51문	4개소/ 476,419㎡

2018년도 주요업무 추진실적

1. 성산유수지 복개 및 공원화사업

성산유수지 복개를 통하여 녹지 및 주차공간을 조성함으로써 구민의 친화적 공간 제공 및 삶의 질 향상에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2020. 6.
- 사업위치 : 마포구 성중길 82(성산동)
- 사업규모
 - 유수지 복개 : 면적=2,000 m^2 , 높이(H)=6m
 - 녹지조성 : 1,260 m^2 , 주차장 조성 : 740 m^2 (34면)
 - 보도신설 : L=160m
- 사업비 : 5,233,000천원(구비 2,157,000천원, 사비 88,000천원, 특교 2,988,000천원)
 - 2018년 예산 : 2,000,000천원
 - 2019년 이후 : 2,980,000천원
 - ※ 기투자 : 253,000천원(기본 및 실시설계 용역비)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 2018. 4. 23. : 공사착공
- 2018. 5.~ 9. : 터파기 및 가시설, 가도 설치 등
- 2018. 10. : 기초콘크리트 타설

■ 향후추진계획

- 2018. 11. ~ 2020. 2. : 복개구조물 시공
- 2019. 2. ~ 6. : 소공원 및 주차장 조성
- 2020. 6. : 공사준공

■ 위치도 및 조감도

