

■ 위치도 및 현황사진(도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사)



공사 중



공사 후

■ 위치도 및 현황사진(마포대로 236 외 1개소 하수관 보강공사)



## 6. 홍제천 좌안 자전거도로와 산책로 분리 공사

현재 자전거와 보행자 구분 없이 겸용도로로 사용되고 있는 홍제천 좌안에 대해 산책로와 자전거도로를 분리 설치함으로써 보행자와 자전거이용객 간에 안전사고를 사전에 방지하고자 함


### ■ 공사개요

- 위 치 : 마포구 홍제천 좌안(사천교 ~ 한강 합류점)
- 기 간 : 2018. 4. ~ 2018. 10.
- 규 모 : B=4m, L=2,400m(탄성포장 A=4,800m<sup>2</sup>, 미끄럼방지포장 A=4,800m<sup>2</sup>)
- 사업비 : 540,000천원(시비)

### 2018 추진실적 ..... ( 10. 31. 현재 )

- 2018. 07. 31. : 탄성포장재 포장 완료(A=4,800m<sup>2</sup>)
- 2018. 10. 25. : 미끄럼방지포장재 포장 완료(A=4,800m<sup>2</sup>)

## ■ 위치도 및 현황사진



## 7. 홍제천 수변무대 관람석 그늘막 설치 공사

홍제천 수변무대 관람석에 그늘막을 설치하여 하천을 이용하는 시민들이 햇빛을 피할 수 있는 휴식공간을 제공함으로써 시민불편을 해소하고자 함

### ■ 공사개요

- 위 치 : 마포구 성산동 595(홍제천 수변무대 관람석)
- 기 간 : 2018. 7. ~ 2018. 10.
- 규 모 : B=4m, L=50m
- 사업비 : 200,000천원(시비)

**2018 추진실적** ..... ( 10. 31. 현재 )

- 2018. 07. 10. : 관급자재(그늘막) 구매
- 2018. 09. 20. : 기초 설치 및 수목 이식
- 2018. 10. 05. : 그늘막 설치 완료

## ■ 위치도 및 현황사진

